


Exploitation



Vidéo-Endoscopie

Une inspection minutieuse !

- 4 vidéo-endoscopes en Europe dont un en France
- Plus de 300 vidéo-endoscopes réalisées
- Des ingénieurs spécialisés

Tournés vers le futur

ABO
WIND

Vidéo-endoscopies de suivi : agissez maintenant pour éviter les pertes inutiles

Nos ingénieurs vont vérifier l'état de vos multiplicateurs lorsqu'un défaut est avéré, ils vous conseilleront aussi sur les étapes à suivre. Nous vous aiderons à planifier vos changements de multiplicateur en période estivale, dans le but d'éviter les coûts supplémentaires et délais de livraison.



Nous adaptons nos prestations à vos besoins :

Endoscopie de suivi

- Conseillée lorsque aucun système CMS n'est installé
- Permet de suivre l'évolution des défauts
- Recommandée tous les 2 ans

Endoscopie partielle

- Ciblée sur un défaut série

Endoscopie complète

- Vérification de l'ensemble des roulements et paliers accessibles
- Conseillée lors de fin de garantie ou fin de contrat de maintenance

Les rapports faits à l'issue des interventions comportent des photos et les explications détaillées sur les défauts constatés. Nous garantissons la qualité de nos expertises. Nous vous accompagnons tout au long de la vie de vos turbines.



Défauts détectés lors d'une vidéo-endoscopie complète

Bénéficiez des 20 ans d'expérience d'ABO Wind dans le secteur de l'énergie éolienne et de plus de 250 vidéo-endoscopies réalisées par nos ingénieurs sur une large gamme de modèles. Nous travaillons sur une large gamme de boîtes de vitesses, ce qui nous permet de connaître la majorité des défauts sérieux qui apparaissent.

Découvrez tous les services Maintenance et Exploitation d'ABO Wind



Assistance



Expertise



Solutions